

CORAB B-037 B-038




INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION MANUAL

Dach skośny
rąbek
moduły pionowo/poziomo
dla 4 modułów

Sloped roof
seam
portrait/landscape modules layout
for 4 modules




Narzędzia potrzebne do montażu/Tools needed for installation



	rozmiar/size 6		rozmiar/size 15 mm
	wkrętarka/screwdriver		końcówki-bity imbusowe/ screwdriver bits

Elementy/elements


A		XPFSM040 x4	XPFSM045 x4
		Szyna montażowa/mounting rail SM-31x50/2080 AL aluminium/aluminum	Szyna montażowa/mounting rail SM-31x50/3500AL aluminium/aluminum
B		XPFR003 x10	XPFR003 x16
		Uchwyt montażowy regulowany/ Mounting bracket adjustable stal nierdzewna/stainless steel	Uchwyt montażowy regulowany/ Mounting bracket adjustable stal nierdzewna/stainless steel
C		XPFL004 x2	
		Łącznik szyny LS AL/ Assembly cross clamp aluminium/aluminum	
D			KPS x6
			Klema środkowa KS AL/ Mid clamp aluminium/aluminum
E		KPK x4	
		Klema końcowa/ End clamp aluminium/aluminum	
F			M681 x6
			M8x50 DIN 912 A2
G		M694 x20 x26	
		Nakrętka do szyny KLIK AL/ click nut	
H		M485 x14 x20	
		M8x20 DIN 912 A2	
I		M644 x20 x32	
		M8x30 DIN603 A2	

J  M540 M8 DIN6923 A2  	K  M484 M8 DIN 125  
---	---


Maksymalna odległość między punktami podparć = 1200 mm.
 Maksymalna odległość końca szyny od ostatniego podparcia = 300 mm
Max distance between points of support = 1200 mm
Max distance between end of rail and last point of support = 300 mm

Montaż/Installation


1



A



2



3

